El devanado de 13 VCA del trafo PT1 parece ser suficiente para alimentar los filamentos de 2 × GI7B. Juntos utilizan aproximadamente 4 A/12 V y 8 A/6,3 V del 572B. En consecuencia, la conversión es fácil de realizar. Un tubo ya puede ser suficiente, pero con dos, el calor y, por lo tanto, el enfriamiento se dividirán en dos tubos. Eso encaja bien con los fans ya presentes. ¡La modificación tiene que hacerse aquí!